



# Thermografische Untersuchung



Liegenschaft: Personal – und - Organisationsamt  
Auftrag: 65.25 - Hochbauamt  
Bearbeiter: 65.25.2 – Herr Kahrobai  
Datum: 28.11.2008

# Lageplan

Hochbauamt - Energiemanagement



Freitag, 28. November 2008 14:13

# Zusammenfassung

Bei der Thermografie wurden im wesentlichen folgende Schwachpunkte festgestellt:

- 
- 
- 


Folgende Sanierungsmaßnahmen werden empfohlen:

- 
- 
-


# Randbedingungen

Kameratyp:	Flir ThermaCAM B20
Datum der Aufnahmen:	28.11.2008
Uhrzeit der Aufnahmen:	9:00 Uhr bis 11:00 Uhr
Außentemperatur:	-2 °C
Innentemperatur:	20 °C
Außenfeuchte:	77%
Witterung:	bedeckt


# Nordfassade



Bauteil:  
Bemerkungen:




Bauteil:  
Bemerkungen:



Bauteil:  
Bemerkungen:


# Ostfassade



Bauteil:  
Bemerkungen:




Bauteil:  
Bemerkungen:




Bauteil:  
Bemerkungen:


# Südfassade



Bauteil:  
Bemerkungen:




Bauteil:  
Bemerkungen:




Bauteil:  
Bemerkungen:


# Westfassade



Bauteil:  
Bemerkungen:



Bauteil:  
Bemerkungen:



Bauteil:  
Bemerkungen: