


Thermografische Untersuchung



Liegenschaft: Rathaus-Römer
Auftrag: Hochbauamt
Bearbeiter: 65.25.2- Herr Kahrobai
Datum: 28.11.2008

Hochbauamt - Energiemanagement



Zusammenfassung

Bei der Thermografie wurden im Wesentlichen folgende Schwachpunkte festgestellt:


- Fenster

Folgende Sanierungsmaßnahmen werden empfohlen:


- Austausch der Fenster

Randbedingungen


Kameratyp:	Flir ThermaCAM B20
Datum der Aufnahmen:	28.11.2008
Uhrzeit der Aufnahmen:	9:00 bis 11:00 Uhr
Außentemperatur:	-2 °C
Innentemperatur:	22 °C
Außenfeuchte:	77%
Witterung:	bedeckt



Bauteil:
Bemerkungen:



Bauteil:
Bemerkungen:



Bauteil:
Bemerkungen: