



Thermografische Untersuchung



Liegenschaft: Technisches Rathaus
Auftrag: 65.25 - Hochbauamt
Bearbeiter: 65.25.2- Herr Kahrobai
Datum: 28.11.2008

Lageplan



Freitag, 28. November 2008 14:57

Zusammenfassung

Bei der Thermografie wurden im Wesentlichen folgende Schwachpunkte festgestellt:


- Fenster

Wegen des geplanten Abrisses werden keine Sanierungsmaßnahmen empfohlen.


Randbedingungen

Kameratyp:	Flir ThermaCAM B20
Datum der Aufnahmen:	28.11.2008
Uhrzeit der Aufnahmen:	9:00 Uhr
Außentemperatur:	-2 °C
Innentemperatur:	20 °C
Außenfeuchte:	77%
Witterung:	bedeckt


Nordfassade




Bauteil:
Bemerkungen:





Bauteil:
Bemerkungen:




Bauteil:
Bemerkungen:



Bauteil:
Bemerkungen:



Bauteil:
Bemerkungen:



Bauteil:
Bemerkungen: