STADT FRANKFURT AM MAIN
Hochbauamt – Energiemanagement

Thermografische Untersuchung

Liegenschaft:	Kindertagesstätte 95
Auftrag:	Kahrobai
Bearbeiter:	Kahrobai
Datum:	23.02.2006

Hochbauamt – Energiemanagement,
Gerbermühlstraße 48, 60594 Frankfurt

energiemanagement@stadt-frankfurt.de
www.stadt-frankfurt.de/energiemanagement

Lageplan


Im Feldchen
Schule am Erlenbach
674
Bürgerhaus
Park-
platz
Kindertagsstätte 95
Kindertages-
stätte 95
676
713
679/2
677
678/3
678/4
678/5
Kath. Kirche
I-III
679
680
Alten-
wohnanlage
709/5
Hohe Str.
697
698
656
657
671

Zusammenfassung

Bei der Thermografie wurden im Wesentlichen folgende Schwachpunkte festgestellt:

- Der gesamte Wärmeschutz entspricht nicht mehr dem Stand der Technik.
- Die Fenster haben zum großen Teil Undichtigkeiten.

Folgende Sanierungsmaßnahmen werden empfohlen:

- Der gesamte Bau sollte bei der nächste Sanierung mit einem Wärmedämmverbundsystem mit mindestens 12 cm Dämmstoffstärke versehen werden.
- Die Fenster sollten bei der nächsten Sanierung durch Wärmeschutzfenster Ug <=1.1 W/m²K ersetzt werden.

Randbedingungen

Kameratyp:	Flir ThermaCAM B20
Datum der Aufnahmen:	23.02.2006
Uhrzeit der Aufnahmen:	Um 9 bis 10 Uhr
Außentemperatur:	-3°C
Innentemperatur:	20°C
Außenfeuchte:	65%
Witterung:	bedeckt

Von Westfassade könnte ich keine Bilder erstellen.

Nordfassade



Bauteil:
Bemerkungen:



Bauteil:
Bemerkungen:



Bauteil:
Bemerkungen:

Ostfassade



Bauteil:
Bemerkungen: Wärmebrücke im Fundamentbereich



Bauteil:
Bemerkungen: Mörtelfugen wirken als Wärmebrücke, Fundament ungedämmt



Bauteil:
Bemerkungen: schlechter Wärmeschutz

Südfassade



Bauteil:
Bemerkungen: Wärmeverlust über Glasflächen sehr hoch!



Bauteil:
Bemerkungen: Wärmeverlust über Glasflächen sehr hoch!