


# Thermografische Untersuchung



Liegenschaft: Liesel – Östereicher -Schule  
Auftrag: 65.4  
Bearbeiter: 65.25.31 Herr Kahrobai  
Datum: 18.03.2010




# Zusammenfassung


Bei dieser Thermografieaufnahme wurde keine Verbesserung gegenüber der vom 29.01.2008 festgestellt.

# Randbedingungen


Kameratyp:	Flir ThermaCAM B20
Datum der Aufnahmen:	18.03.2010
Uhrzeit der Aufnahmen:	6:00 bis 6:30
Außentemperatur:	+4 °C
Innentemperatur:	+20 °C
Außenfeuchte:	58%
Witterung:	klar, trocken




Bauteil: Verwaltung Innenhof  
Bemerkungen:




Bauteil: Verwaltung Innenhof  
Bemerkungen:




Bauteil:  
Bemerkungen:




Bauteil:  
Bemerkungen:




Bauteil:  
Bemerkungen:




Bauteil:  
Bemerkungen:



Bauteil:  
Bemerkungen:



Bauteil:  
Bemerkungen:



Bauteil:  
Bemerkungen: