




Schwachstellenanalyse der Bausubstanz mit der Infrarot-Thermografie

09.03.2005

Messobjekt:
Rebstockbad
August-Euler-Straße 7
Frankfurt am Main

Bearbeiter: Herr Kahrobai

Lageplan



Allgemeine Informationen:

Die Thermografien wurden am 08.03.2005 zwischen 9:30 Uhr und 11:00 Uhr aufgenommen.

Die Außentemperatur betrug ca. +4 °C, der Himmel war bedeckt.

Die relative Luftfeuchtigkeit wird mit 75 % angenommen.

Die Innentemperatur wird zwischen 22 °C bis 26 °C angenommen.

Alle Aufnahmen wurden im Normalbetrieb der Lüftungsanlagen gemacht, um die Gebäudehülle auf Undichtigkeiten zu überprüfen.

Die Aufnahmen wurden auf Wunsch von Herrn Bieker nur im Bereich der Außenwand und oberhalb des Personaleinganges des Gebäudes aufgenommen.

Wie die Aufnahmen zeigen, sind immer noch erhöhte Leckagen an der Außenwand zu erkennen.

Weitere thermische Auffälligkeiten wurden an nahezu allen Fenstern und Türen bestimmt.

